

Coevorden

van Twickelolaan 108, 7742 WR

€ 305.000 k.k.

Te koop

JIP
makelaars

085 - 065 69 59
www.jipmakelaars.nl
info@jipmakelaars.nl



Aankoop, verkoop en taxatie



Informatie over het huis



Binnen kijken?



Plattegronden



Woonvideo



Dit moet je ook weten!



Benieuwd wat jij kan lenen?



Vragenlijst en lijst van zaken



Contact met makelaar Sandra?

Whatsapp
met ons!



JIP makelaars

TE KOOP



Droomhuis **aankopen**



Jouw huis **verkopen**



Woning **taxeren**

Aangenaam! Wij zijn JIP makelaars. JIP staat voor Jong, Innovatief en Persoonlijk. Wij zijn een fris makelaarskantoor dat zich richt op het verkopen, aankopen en taxeren van huizen in de regio's Groningen, Applescha, Hoozevee, Kampen en Zwolle. Onze makelaars hebben jarenlange ervaring in de makelaardij en zijn dus goed op de hoogte van de huidige markt. Onze makelaars begrijpen waar jij behoefte aan hebt bij het (ver)kopen van jouw huis!

Ben je op zoek naar een makelaarskantoor dat met je meedenkt en je helpt bij de verkoop of aankoop van je huis? Dan is JIP makelaars dé makelaar voor jou. Wij passen onze verkoopstrategie aan op jouw persoonlijke wensen.

Wil jij je huis samen met JIP makelaars (ver)kopen? Ons team staat altijd voor je klaar! Uiteraard komen we graag bij je langs voor een kennismaking.

Ook voor het taxeren van je (nieuwe) huis ben je bij ons aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie en onze tarieven. We helpen je graag verder!

Dit zijn onze JIP makelaars



Kenmerken

Basisinformatie

soort object:	woonhuis
bouwtype:	bestaande bouw
woonoppervlakte:	105 m ²
bouwjaar:	1979
buurt:	Binnenvree Buitenvree Pikveld
beschikbaar:	in overleg

Kadastrale informatie


Gemeente Coevorden, sectie G, nummer 2049, type geheel

Energie

isolatie:	dakisolatie dubbel glas
verwarming:	C.V.-ketel
warm water:	C.V.-ketel
CV-Ketel:	Intergas
bouwjaar CV-Ketel:	2018
energielabel:	C

Online bieden

U kunt online een bod uitbrengen op deze woning.
Scan of klik op de QR-code om een bod uit te brengen.



Coevorden

van Twickelolaan 108, 7742 WR

€ 305.000 k.k.

Gebouw

verdiepingen:	3
slaapkamers:	4
inhoud:	394 m ³

Schuur / berging

type:	aangebouwd steen
-------	------------------

Overig

tuin:	achtertuin
tuin oppervlakte:	72 m ²
ligging:	noorden
achterom:	ja



Bekijk de woonvideo

Omschrijving

Ruime en complete gezinswoning met vier slaapkamers, zonnige tuin en zonnepanelen

Aan de Twickelolaan in een rustige en kindvriendelijke woonwijk staat deze verzorgde tussenwoning met vier slaapkamers, een complete badkamer en een praktische indeling. De woning beschikt over zonnepanelen en ligt op korte afstand van scholen, winkels, sportvoorzieningen en het gezellige centrum van Coevorden. Dankzij de gunstige ligging nabij uitvalswegen en het NS-station zijn ook omliggende plaatsen uitstekend bereikbaar.

Indeling

Begane grond

Via de entree komt u in de hal met meterkast, toiletruimte met hangend toilet en fonteintje, praktische trapkast en de vaste trap naar de eerste verdieping. De lichte woonkamer vormt het hart van de woning en staat in verbinding met de halfopen keuken. Vanuit de keuken heeft u via een loopdeur directe toegang tot de achtertuin.

Eerste verdieping

De overloop geeft toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De badkamer is compleet uitgevoerd met een douche, ligbad, hangend toilet, wastafelmeubel en een dakraam voor natuurlijke lichtinval en ventilatie. Eén van de slaapkamers beschikt eveneens over een dakraam.

Tweede verdieping

De tweede verdieping biedt een heerlijke extra kamer die je helemaal naar eigen wens kunt gebruiken: als vierde slaapkamer, thuiswerkplek of hobbyruimte. Dankzij het dakraam is het een lichte, prettige plek en de knieschotten bieden handige extra bergruimte.

Tuin

De op het noorden gelegen achtertuin is bereikbaar via een achterom en biedt diverse mogelijkheden om deze naar eigen smaak in te richten. Daarnaast beschikt de woning over een aangebouwde stenen berging voorzien van elektra en water, ideaal voor het stallen van fietsen, het opbergen van tuinspullen of als hobbyruimte.

Bent u op zoek naar een ruime woning met volop mogelijkheden op een prettige locatie in Coevorden? Dan is Twickelolaan 108 zeker een bezichtiging waard.



Sandra Muizer

Vastgoedexpert (ARMT)

JIP makelaars

[Bod uitbrengen](#)

[Vragen of bezichtigen?](#)





Bekijk de video






























Plattegrond



Deze plattegrond is ter indicatie.
Er kunnen geen rechten aan deze plattegrond worden ontleend.



Deze plattegrond is ter indicatie.
 Er kunnen geen rechten aan deze plattegrond worden ontleend.



Deze plattegrond is ter indicatie.
Er kunnen geen rechten aan deze plattegrond worden ontleend.



Algemene informatie

Onderzoeks- en meldingsplicht

De informatie in de brochure en de vermeldingen op websites betreft geen limitatieve lijst met betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken van het huis. De vermelde informatie is van de verkoper en de bevindingen van JIP makelaars. Deze informatie is bedoeld om de koper zo goed mogelijk te informeren en hiermee te voldoen aan de meldingsplicht. Als koper heb je ook een onderzoeksplicht. Hiermee ben je als koper zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of het huis de eigenschappen bezit waarvoor je het wilt gebruiken. Om een goed inzicht te krijgen van de staat van het huis, adviseren wij je als koper een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren of andere adviseurs te raadplegen. Vanzelfsprekend is dit voor rekening van de koper.

Gunnen en bieden

De verkoper heeft het recht het huis te gunnen aan de gegadigde naar keuze. De informatie die verstrekt is over het huis dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Door het doen van een bieding die gelijk is aan de vraag- of koopprijs komt niet direct een koopovereenkomst tot stand. De verkoper kan besluiten een biedingsprocedure te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld in een inschrijvingsprocedure wat alle bidders een gelijke kans geeft om een bod uit te brengen.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen

Bij elk huis kunnen bijzondere bepalingen of erfdienstbaarheden van toepassing zijn. Deze zijn dan ook weer van toepassing op de nieuwe eigenaar. Deze bijzonderheden staan normaal gesproken vermeld in het eigendomsbewijs.

Koopovereenkomst

Met uitzondering van overige afspraken gelden de standaardregels zoals deze voorkomen in de modelkoopovereenkomst die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM en de Vereniging Eigen Huis. Door de koper gemaakte voorbehouden worden vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure en in (online) advertenties aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze ook opgenomen in de koopovereenkomst.

Waarborgsom/bankgarantie

Tot zekerheidsstelling wordt er een waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom verlangd van de koper. Deze waarborgsom of bankgarantie dient binnen 1 week na het onherroepelijk worden van de koopovereenkomst bij de desbetreffende notaris te zijn gedeponeed.

Ontbinding

Voor een overeengekomen ontbindende voorwaarde, zoals financiering en NHG, wordt een termijn in de koopovereenkomst opgenomen van 6 weken na de dag dat overeenstemming is bereikt. Voor een ontbindende voorwaarde voor een bouwtechnische keuring wordt een termijn opgenomen van circa 2 weken.

Vrijblijvende aanbieding

De verstrekte informatie is slechts een vrijblijvende aanbieding. De maten in teksten of op tekeningen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle verstrekte informatie is samengesteld om een belangstellende een goed beeld van het huis te kunnen geven. Als de informatie onvolledig of onjuist is, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Zowel de verkoper als JIP makelaars aanvaarden in dit geval geen aansprakelijkheid. Prijs-/ druk- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Bod uitbrengen



Meer informatie en bezichtigen

Indien je meer informatie over dit huis wilt, of het huis wilt bezichtigen kun je rechtstreeks contact opnemen met JIP Hoogeveen op telefoonnummer 085 - 065 69 59 of via e-mail info@jipmakelaars.nl.

Bijzondere bepalingen

Disclaimer mediaproducten

Tussen het gebruikte beeldmateriaal kunnen zogenaamde 'artist impressions' gebruikt zijn om een indruk te geven van mogelijkheden. Deze indruk hoeft niet overeen te komen met de werkelijkheid. Bij het vermelden van formaten in teksten of op tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Alle verstrekte informatie is samengesteld om een belangstellende een goed beeld van een object te kunnen geven. Als de informatie onvolledig of onjuist is, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Geen eigen gebruik

Verkoper heeft een informatieplicht met betrekking tot eventuele gebreken aan het object. Aangezien de verkoper het object niet zelf gebruikt/bewoond heeft, kunnen er gebreken aan het object zijn die de verkoper niet bekend zijn. Het risico hiervan komt voor rekening van de koper. Om inzage te geven in de bouwkundige staat heeft verkoper een bouwkundige inspectie laten uitvoeren.

Zelfbewoningsplicht / verhuurverbod

De koper is verplicht de woning minimaal drie jaar zelf te bewonen. Gedurende deze jaren mag de woning niet verhuurd of op andere wijze in gebruik gegeven worden aan anderen. Dit geldt niet voor eerstegraads bloed- en aanverwanten. Bewoning of huur door een eerstegraads bloed- of aanverwant wordt als eigen bewoning beschouwd.

Projectnotaris

Voor de eigendomsoverdracht van deze woning heeft de verkoper een projectnotaris aangesteld. Dit betekent dat de koper niet vrij is om zijn eigen notaris te kiezen voor de eigendomsoverdracht.

Asbest

Wanneer er bij verkoper bekend is dat er asbest in de woning aanwezig is, wordt dit gemeld aan de koper. Bij woningen die voor 1994 gebouwd zijn, is er de kans op aanwezigheid van asbest, omdat het gebruikelijk was asbesthoudend materiaal toe te passen in de bouw. Wanneer koper de asbest wenst te verwijderen, zal dit moeten gebeuren volgens de wettelijke voorschriften en is dit voor rekening en risico van de koper.

Ouderdomsclausule

Wanneer woningen ouder zijn dan 15 jaar bestaat er meer risico op gebreken aan de onroerende zaak. In de koopovereenkomst wordt een artikel opgenomen waarmee koper verklaart bekend te zijn met de leeftijd van de woning. Koper dient zijn verwachtingen met betrekking tot (de kwaliteit van) de woning aan te passen aan de leeftijd van de woning.

Antispeculatiebeding

Wanneer de koper binnen een jaar na ondertekening van de akte van levering de onroerende zaak verkoopt, verhuurt of op andere wijze in gebruik geeft aan anderen, kan de verkoper een boete van 20% van de koopsom opleggen.

Benieuwd wat jij kan **lenen**?

Vraag hier direct een **gratis** oriëntatie gesprek aan!

- ✓ **Gegarandeerd de laagste rente**
- ✓ **100% onafhankelijk hypotheekofferte**
- ✓ **Advies op maat voor een scherp tarief**
- ✓ **Binnen 24 uur persoonlijk contact**

Bij JUIST geven we **degelijk** en **betrouwbaar** advies over het afsluiten van jouw hypotheek. We werken samen met alle geldverstrekkers in Nederland en kunnen je zo het **scherpste renteaanbod** presenteren.

Een hypotheek afsluiten is best ingewikkeld, maar wij helpen je met het begrijpen van je hypotheek door middel van **laagdrempelig** en **persoonlijk** advies.



Bijlagen

—



WONINGSCHOUW



www.woningschouw.nl

088 - 78 00 700



VAN TWICKELOLAAN 108
7742 WR COEVORDEN



BOUWTECHNISCH RAPPORT

Aangesloten bij



Algemene gegevens:	
Objectgegevens:	
Object	Hoekwoning
Adres	Van Twickelolaan 108
Postcode en plaats	7742 WR Coevorden
Bouwjaar	1979
Huidig gebruik	Verhuur
Object bewoond	Nee
Gegevens opdrachtgever:	
Opdrachtgever	Domesta
Adres	Postbus 1120
Postcode en plaats	7801 BC Emmen
Inspectiegegevens:	
Datum Keuring	Donderdag 28 mei 2026
Naam bouwkundige	De heer S. Hiethaar, bouwkundig inspecteur
Weersgesteldheid	Droog, circa 14°C
Aanwezig bij inspectie	Niemand, toegang via mutatiesleutel
Opdracht via intermediair	Domesta
Handtekening bouwkundige:	
Geautoriseerd door de heer W.E.M. Verstraete, Directeur / beëdigd expert bouwkundige opnamen, handtekening:	

Leeswijzer bouwtechnisch rapport:

Om de inhoud van dit bouwtechnisch rapport te kunnen lezen en interpreteren, vragen wij u om deze leeswijzer aandachtig te lezen. Het bouwtechnisch rapport is onderverdeeld in een viertal hoofdgroepen te weten: Bouwdeel Interieur, Bouwdeel Binnenklimaat, Bouwdeel Installaties en Bouwdeel Exterieur. Per bouwdeel zijn de individuele detailonderdelen van 1.1 t/m 5.0 uitgesplitst. Bij elke beoordeling van een individueel detailonderdeel leest u eerst de 'Inspectiewijze' waarop en onder welke voorwaarden het onderdeel is beoordeeld. Onder de 'Inspectiewijze' volgt de 'Specificatie' waarin wordt aangegeven hoe het onderdeel is opgebouwd. Onder de 'Specificatie' kan ook worden aangegeven welke positieve punten aanwezig zijn. Onder 'Keuringsresultaten' wordt met een # aangegeven welke punten aandacht behoeven en mogelijk voor herstel- en/of vervangingswerkzaamheden in aanmerking komen.

Indien mogelijk wordt in de kolom B.K. (begrote kosten) een globale indicatie van de herstel- en/of vervangingskosten gegeven. (Zie ook bladzijde 'Overzicht begrote kosten voor instandhouding bouwdelen'). Elk individueel detailonderdeel wordt gewaardeerd met een cijfer 3 t/m 9 (eventueel gebruikmakend van een leesteken). Voor verklaring van de cijfers en tekens zie de bladzijde met de toegepaste waarderingen en gebruikte tekens.

Mocht u naar aanleiding van de bouwtechnische keuring en/of het bouwtechnisch rapport nog vragen hebben, kunt u deze uiteraard nog stellen. Bij voorkeur per e-mail (info@woningschouw.nl) ter attentie van de bouwkundig inspecteur die de keuring heeft uitgevoerd en onder vermelding van het rapportnummer. Hij/zij zal uw vragen dan per omgaande beantwoorden.

WoningSchouw bv vooraanstaand landelijk specialist bouwkundige expertise “onroerend goed”.

WoningSchouw BV is een objectief en onafhankelijk bouwkundig expertisebureau en werkt uitsluitend met ervaren bouwkundige experts onder meer op het gebied van bouwkunde, bouwkundige vraagstukken en bouwkundig onderzoek bij aan- en verkoop van onroerend goed.

Alle opdrachten die aan WoningSchouw BV Bouwkundig Expertisebureau worden toevertrouwd, worden door eigen gecertificeerde bouwkundige experts uitgevoerd. Dit staat garant voor de perfecte beheersing van de technische kwaliteit van de interventies en voor absolute discretie. De bevindingen van de diverse inspecties worden vastgelegd in duidelijk leesbare en heldere rapporten. De rapportages zijn onafhankelijk, betrouwbaar en erkend door alle AFM geregistreerde financiële instellingen. WoningSchouw is bovendien KOMO en NL-EPBD gecertificeerd. Wij hanteren een kwaliteitsbeleid op ISO 9000 niveau, waarbij regelmatig interne en externe audits plaatsvinden.

De bouwkundige specialisten

De gecertificeerde bouwkundige specialisten van WoningSchouw zijn landelijk werkzaam en op diverse plekken in Nederland gestationeerd, zodat we snel kunnen schakelen. Daardoor kennen de inspecteurs de regionale gebieden met alle specifieke kenmerken en bouwstijlen. De aansturing van de bouwkundigen gebeurt vanuit ons hoofdkantoor te Eefde (Gld.).

Onze markt

WoningSchouw heeft landelijk een uitgebreid klantenbestand waarvoor we in de loop der tijd een ervaren, breed en doordacht programma van diensten hebben ontwikkeld en al meer dan 250.000 inspecties, opnames hebben uitgevoerd. Onze vaste klanten zijn onder andere diverse woningbouwcorporaties, gemeentes, provincies, financiële instellingen, VvE's, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, makelaars, makelaarsorganisaties en particulieren.

**WoningSchouw bv is aangesloten bij het keurmerk vakkundig gekeurd**

Vakkundig gekeurd is het keurmerk dat alleen erkende en aangesloten bouwkundige keurders mogen voeren. Alleen keuringsbedrijven die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen (bij toetreden en periodieke audit), komen in aanmerking voor het keurmerk. Het keurmerk is ondergebracht bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK) en wordt facilitair ondersteund door VastgoedPRO, de Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het vastgoed. Meer informatie en leveringsvoorwaarden vindt u op: www.vakkundiggekeurd.nl

ALGEMENE VOORSCHOUW/OPMERKINGEN BOUWKUNDIG EXPERT:

Het eerste doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van (direct) noodzakelijk herstel van gebreken aan een object (achterstallig onderhoud). In dit rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven. Omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar zijn, zijn voor zover mogelijk, deze bouwdelen geïnspecteerd. De keuring vormt een momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weersgesteldheid daarop van invloed kan zijn. Zo kunnen lekkages na een droge periode niet of minder gemakkelijk worden opgespoord. De inspectie is een visuele momentopname. Het uitvoeren van specialistisch onderzoek, hak- en breekwerk of het maken van constructieberekeningen maken geen onderdeel uit van deze keuring.

Gekeurd object betreft een hoekwoning met berging. De algehele onderhoudstoestand kan als voldoende worden omschreven. Naast de in dit rapport geïnspecteerde bouwdelen met daarbij begrote verbeter- of vervangwerkzaamheden dient u ook rekening te houden met esthetische verfraaiing en reguliere onderhoudskosten. De mate van zelfwerk kan hierin bepalend zijn.

Niet alle foto's welke in deze rapportage zijn geplaatst komen precies overeen met het benoemde gebrek, met de tekst of met het aangeduide bouwdeel of de aangeduide installatie.

VRAGENLIJST/MEDEDELINGEN VOORAF:

Door de woningbouwvereniging zijn voorafgaande aan de keuring geen bijzonderheden gemeld.

MILIEUASPECTEN:

Inleiding milieu belastende verontreinigingen / materialen:

De bouwtechnische keuring is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen/materialen in- en extern zoals asbestverdachte materialen, bodemvervuiling etcetera. Om de aanwezigheid van eventuele milieu belastende stoffen te kunnen bepalen is het raadzaam een nader specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Deze specialistische onderzoeken zoals bijvoorbeeld een asbestinventarisatie, vallen buiten de scope van deze bouwtechnische keuring.

Asbestverdachte materialen:

In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen worden uitgesloten. Indien de bouwkundige tijdens het inspecteren van de woning asbestverdacht materiaal aantreft, maakt hij hiervan melding in het rapport. De keuring is echter geen zelfstandig onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de woning.

Uitsluitingen:

Aansprakelijkheid voor het niet opmerken van asbestverdacht of asbesthoudend materiaal wordt uitgesloten. Er kunnen dan ook absoluut geen rechten ontleend worden als blijkt dat asbestverdachte materialen niet tijdig zijn opgemerkt of zijn aangegeven in dit bouwtechnisch keuringsrapport.

Om de woning op eventuele aanwezigheid van asbest te laten onderzoeken dient een asbestspecialist te worden geraadpleegd. Verdere informatie over dit onderwerp kunt u vinden in "Asbest in en om het huis" een uitgave van VROM en SZW tel. 070-3395050 of www.rijksoverheid.nl.

Aangetroffen asbestverdacht materiaal:

- In opdracht van de woningbouwvereniging is er een asbestinventarisatie opgesteld. Deze rapportage is bij de woningbouwvereniging opvraagbaar.

Overzicht begrote kosten voor instandhouding bouwdelen.

Rubriek	Hoofdstuk bouwdeel	Directe kosten 0 – 1 jaar	Termijn kosten 1 – 5 jaar
Bouwdeel Interieur	2.1 Badkamer(s) - sanitair	450,00	
Bouwdeel Exterieur	3.7 Goten		1.850,00
	4.2 Gevels - voegwerk	350,00	
	4.7 Schilderwerken	450,00	
		Totaal € 1.250,00	Totaal € 1.850,00

Niet begrote posten.

Rubriek	Hoofdstuk bouwdeel
Bouwdeel Interieur	2.5 Kruipruimte
Bouwdeel Installaties	3.3 Riolering
Bouwdeel Exterieur	3.5 Schuine daken

Aanbevolen nader (?) specialistische onderzoeken. Nadere onderzoeken zijn niet begroot.

Rubriek	Hoofdstuk bouwdeel
Bouwdeel Installaties	3.0 Elektra

Directe en termijn kosten:

De direct noodzakelijke kosten binnen **0 tot 1 jaar** voor herstel- en/of vervangingswerkzaamheden zijn in de kolom 'Directe kosten 0 – 1 jaar' vermeld. Kosten die voor de langere termijn **1 - 5 jaar** te verwachten zijn, zijn indien noodzakelijk in de betreffende kolom termijn kosten aangegeven. De directe kosten en/of termijn kosten dienen uitsluitend als zodanig te worden gehanteerd bij de bouwtechnische beoordeling van het object en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting. De begrote kosten zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materiaalinzet uitgevoerd door professionele bedrijven. Alle begrote kosten worden verstrekt voor herstel- en/of vervangingswerkzaamheden nieuw voor oud. Dat wil zeggen dat met vernieuwen de gelijke (bestaande) functie weer aanwezig is. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De begrote kosten zijn exclusief klim- en steigerwerk omdat deze in verband met Arboretgeving, bereikbaarheid en dergelijke moeilijk zijn in te schatten. Algemene kosten zoals bouwplaats voorzieningen et cetera zijn niet begroot. Direct en termijn begrote kosten voor instandhouding zijn inclusief BTW. De begrote kosten zijn prognose kosten.

Vooral bij oudere maar ook jongere woningen kunnen de kosten soms hoger uitpakken dan zijn begroot. Het kan voorkomen dat pas bij de uitvoering in het werk, ingrijpendere maatregelen nodig zijn dan tijdens de uitvoering van de bouwtechnische keuring redelijkerwijs was te voorzien. Hoewel wordt getracht om een zo nauwkeurig mogelijke raming/stelpost te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend. Geadviseerd wordt om ten aanzien van de werkzaamheden altijd vrijblijvende offertes op te vragen bij professionele ter zake doende bedrijven.

Niet begrote onderdelen en specialistische onderzoeken:

De omvang van een gebrek of tekortkoming en de daarbij horende begrote kosten zijn door de bouwkundige tijdens de inspectie niet in voldoende mate vast te stellen. Door derden (gespecialiseerde bedrijven) dient een nader (specialistisch) onderzoek te worden uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kan een gespecificeerde vrijblijvende werkomschrijving en een kostenraming worden gemaakt. Specialistische onderzoeken worden nimmer door WoningSchouw begroot.

Voorwaarden en uitgangspunten bouwtechnische keuring:**Doel van de bouwtechnisch keuring.**

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. Verborgene gebreken zijn daardoor niet altijd te lokaliseren. Het object wordt beoordeeld in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwjaar en bouwwijze. De bouwtechnische keuring is een afgeleide van de NEN 2767 (conditiemeting).

Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen kunnen worden gesignaleerd en gerapporteerd.

De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel, te beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld. De bouwtechnische keuring geeft uitdrukkelijk geen garantie voor beoordeelde bouwdelen en onderdelen.

Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen.

De bouwtechnische keuring moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. Schuine en platte daken worden geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 6 m¹ kan worden bereikt (werkhoogte 5 m¹). Voor kruipruimten geldt een minimum hoogte van 0,5 m¹ zonder dat er belemmerende factoren zoals leidingen etc. zijn en als er water in de kruipruimte staat en/of er bouwafval aanwezig is, beperkt de inspectie zich tot de directe omgeving van het toegangsluik. Een bouwkundige zal nimmer een volledige inspectie in de kruipruimte verrichten als er zich geen persoon(en) (wacht) in de omgeving van het toegangsluik bevinden.

Geldigheidsduur.

De bouwtechnische keuring is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur van 6 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt.

Opname en rapportage.

De bouwtechnische keuring is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen.

Ruimtes achter wanden en knieschotten e.d. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. Daar waar een onderdeel niet visueel kon worden geïnspecteerd en er twijfel is bij de inspecteur over de staat waarin het verkeerd, wordt geadviseerd (*door derden*) nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten.

Visuele beoordeling technische installaties

Binnen de bouwtechnische keuring worden technische installaties alleen visueel beoordeeld, en niet gekeurd volgens NTA 8025, NEN 3010, NEN1010 of anderszits toepasbare normen. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen, rioleringen is getest door steekproefsgewijs kranen te laten stromen. Intensief gebruik na de overdracht kan leiden tot onvoorzien verstoppingen van rioleringen. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Voor een exacte veiligheidsbeoordeling van de elektra en gasinstallaties adviseren we een gecertificeerd elektra en gaskeuring volgens geldende normen/voorschriften uit te laten voeren.

Bijgebouwen en aanbouwen.

Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Een bijgebouw valt buiten de bouwtechnische inspectie als daar op het opdrachtformulier niet expliciet opdracht (meerprijs) voor is gegeven. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw. Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, tuinmuren, windschermen, schuttingen, pergola's, afdakjes en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bij- en aanbouwen buiten beschouwing gelaten.

Aansprakelijkheid.

Het keuringsrapport is uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever. Geen enkele derde kan enig recht of aanspraak ontlenen aan de keuring en/of het rapport.

Op de uitvoering en de resultaten van deze bouwtechnische keuring zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De bouwtechnische keuring biedt geen garantie op de (bouwkundige) staat van het object, bijgebouwen en technische installaties tijdens of na de opnames. WoningSchouw neemt geen verantwoordelijkheid voor een vergelijking met een bouwtechnische keuring door derden. De verantwoording daarvoor ligt bij de opdrachtgever c.q. koper. WoningSchouw is beperkt aansprakelijk voor aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de bouwtechnische keuring conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over beroepsfouten. Bij een terechte claim is altijd een eigen risico van € 250,00 euro van toepassing. Bij een klacht of schadeclaim dient volgens en conform de Algemene Leveringsvoorwaarden van WoningSchouw en Vakkundig gekeurd gehandeld te worden door eigenaar en opdrachtgever van de bouwtechnische keuring c.q. bouwtechnische rapport. De algemene leveringsvoorwaarden van WoningSchouw en Vakkundig gekeurd alsmede de uitgangspunten van de bouwtechnische keuring zijn met de ondertekening van de opdrachtovereenkomst overeengekomen. Alle aansprakelijkheid wordt afgewezen indien de opdrachtgever van de bouwtechnische keuring en zonder uitdrukkelijke toestemming van WoningSchouw het gebrek en/of de schade al heeft hersteld.

WAARDERINGEN (W):

Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel. De waarderingsnorm is afgeleid van NEN 2767 (conditiemeting) omgezet in begrijpelijke bewoording.

WAARDERING:

CONDITIEOMSCHRIJVING.

9	= Uitstekend	Het onderdeel verkeert in algehele nieuwstaat.
8	= Zeer Goed	Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.
7	= Goed	Het onderdeel vertoont nauwelijks noemenswaardige gebreken en verouderingsverschijnselen.
6	= Redelijk	Het onderdeel vertoont incidenteel gebreken en verouderingsverschijnselen.
N	=	Het onderdeel is visueel niet te inspecteren, er kan geen waardering worden gegeven.
N (8, 7 of 6)		Het onderdeel is visueel niet te inspecteren, echter gezien de functievervulling en de verband houdende onderdelen is dit onderdeel op basis van indruk wel gewaardeerd.


WAARDERING.

CONDITIEOMSCHRIJVING.

5	= Matig	Het verouderingsproces heeft het onderdeel duidelijk in z'n greep.
4	= Slecht	Het verouderingsproces van het onderdeel is min of meer onomkeerbaar geworden.
3	= Zeer slecht	Het verouderingsproces is dusdanig gevorderd dat er geen sprake meer is van functievervulling.
N (5, 4 of 3)		Het onderdeel is visueel niet te inspecteren, echter gezien de functievervulling en de verband houdende onderdelen is dit onderdeel op basis van indruk wel gewaardeerd.
Specificatie	:	Specificatie hieronder wordt vermeld hoe het bouwdeel is opgebouwd en zijn wetenswaardigheden welke voor het onderdeel van belang zijn vermeld.
#	:	Keuringsresultaat, opmerkingen, tekortkomingen aan het onderdeel worden hier vermeld.
X	:	Binnen de expertise van de opname is het niet mogelijk om hiervoor een waardering af te geven.

Gebruikte tekens:

?	:	<i>We adviseren nader specialistisch onderzoek van het bouwdeel of een onderdeel hiervan.</i>
!	:	<i>Onderdeel met risico. Dit onderdeel heeft aandacht.</i>
*	:	<i>Minder dan 25% van dit onderdeel is beperkt visueel te inspecteren.</i>
D.K.	:	<i>Directe kosten 0 – 1 jaar.</i>
O.T.	:	<i>Op termijn kosten 1 – 5 jaar.</i>
Koperskeuze	:	<i>Wijzigingen zijn afhankelijk van smaak en afwerkingsniveau aspirant koper(s).</i>
N.b.	:	<i>Niet begrote kosten. Geadviseerd wordt om offertes op te vragen bij gespecialiseerde bedrijven.</i>
n.v.t.	:	<i>Niet van toepassing.</i>

BOUWDEEL INTERIEUR	W	OMSCHRIJVING	D.K.	O.T
<p>1.1 Zoldervloer Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen.</p> 	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze Vloeren worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op stabiliteit, scheefloop en constructiviteit. Afwerkingen kunnen de inspectie belemmeren. Indien op de vloer een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig, wordt deze geïnspecteerd op hechting en breuk. Onder kleden en aanwezig meubilair of apparaten is niet gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking. Losse vloerafwerkingen worden niet beoordeeld. De onderzijde (plafondzijde) wordt visueel beoordeeld op bevestiging, strakheid en in het oog springende gebreken.</p> <p>Specificatie : de constructieve opbouw is uitgevoerd in beton.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De onderzijde van de vloerconstructie is voorzien van een spuit- en/of sauswerk afwerking. - Voor zover visueel en niet-destructief te beoordelen, maakt de vloer een voldoende stabiele indruk. 		

1.2 Dakbeschot

Inclusief isolatie en aansluitingen met overige bouwdelen.



*7

Inspectiewijze


Het dakbeschot wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is, op constructieve samenhang, isolatie en eventuele aantasting/lekkages. Het dakbeschot is slechts deels en zeer plaatselijk geïnspecteerd. Het is onmogelijk om het hele dakvlak te inspecteren door dakpannen te verwijderen. De inspectie is gebaseerd op een visuele inspectie.

Specificatie : het dakbeschot bestaat uit fabrieksmatige geconstrueerde dakplaat en plaatmateriaal.

- Betreft dakbeschot van de schuin dakconstructie - platdakconstructie.
- Dit onderdeel ter plaatse van de woning is, voor zover is vast te stellen, geheel geïsoleerd (conform bouwjaar).
- Het dakbeschot is beperkt inspecteerbaar in verband met de aanwezigheid van afwerkingen.


Keuringsresultaten:

- # Verspreid oude droge lekkagesporen aanwezig. Digitale vochtmeting geeft geen actieve vochtbelasting weer bij opnamedatum.

<p>1.3 Kapconstructie</p> 	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze De dakconstructie wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld wordt de constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot - houtvernielers) en zichtbare lekkages. De inspectie van de kapconstructie kent zijn beperkingen vanwege aftimmeringen, bereikbaarheid, huisraad en dergelijke.</p> <p>Specificatie : constructieve opbouw van de schuine dakconstructie - platdakconstructie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De constructieve opbouw bestaat uit houten gordingen. - De dakconstructie wordt ondersteund met houten spant (weggewerkt in wandafwerking). - Het platte dak is opgebouwd uit een houten balklaag. - De kapconstructie is beperkt inspecteerbaar in verband met de aanwezigheid van afwerkingen. - Op basis van de visuele inspectie zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op een instabiele opbouw van de kapconstructie. <p>Keuringsresultaten:</p> <p># Verspreid oude droge lekkagesporen aanwezig. Digitale vochtmeting op moment van de opname geeft geen actieve vochtbelasting weer.</p>		
<p>1.4 Dakkapel(len) In- en exterieur, inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, dakbedekking e.d.</p>	<p>n.v.t.</p>			

1.5 Dakra(a)m(en)

In- en exterieur, inclusief aansluitingen in het dakvlak.



*7

Inspectiewijze

Dakramen worden voor zover mogelijk beoordeeld op aansluitingen in het dakvlak, functioneren van beglazing, sluitingen en eventuele lekkages.

Specificatie : Velux dakramen.


Keuringsresultaten:

Gebladderd lakwerk/schilderwerk ter plaatse de badkamer. Advies: Behandelen.

Algemene toelichting:

Dakramen zijn waterdicht op de dakbedekking aangesloten door middel van de gootstukken. Het is aan te bevelen om 1 keer per jaar de goot rond het dakraam vrij te maken van zwerfvuil.

Dakramen welke zwaar draaien hebben een grotere kans op lek raken van de dubbele beglazing. Scharnier- en sluitpunten kunt u daarom jaarlijks smeren met een bijvoorbeeld een siliconen- of WD40 Spray, dit ter voorkomen van het zwaar draaien van de dakramen.

<p>1.6 Verdiepingsvloer(en) <i>Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen.</i></p> 	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze <i>Vloeren worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op stabiliteit, scheefloop en constructiviteit. Afwerkingen kunnen de inspectie belemmeren. Indien op de vloer een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig, wordt deze geïnspecteerd op hechting en breuk. Onder kleden en aanwezig meubilair of apparaten is niet gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking. Losse vloerafwerkingen worden niet beoordeeld. De onderzijde (plafondzijde) wordt visueel beoordeeld op bevestiging, strakheid en in het oog springende gebreken.</i></p> <p>Specificatie : de constructieve opbouw is uitgevoerd in beton.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onderzijde van de vloerconstructie is voorzien van een spuit- en/of sauswerk afwerking. - Voor zover visueel en niet-destructief te beoordelen, maakt de vloer een voldoende stabiele indruk. 		
<p>1.7 Balkon <i>Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen met overige bouwdelen, hekwerken e.d.</i></p>	<p>n.v.t.</p>			

1.8 Binnenwanden

Inclusief afwerkingen en pleisterwerk.



*7

Inspectiewijze



Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand of optrekkend vocht. Indien nodig worden meetproeven gedaan met een digitale vochtmeter. De pleisterlaag wordt steekproefsgewijs kloppend gecontroleerd op hechting.


Specificatie : de dragende wanden zijn een constructief onderdeel van het casco - de niet dragende wanden zijn niet direct van invloed op de constructie van het casco.

- De binnenwanden zijn voorzien van diverse wandafwerkingen.
- De dragende en niet dragende wanden zijn voldoende stabiel.

Keuringsresultaten:

- # Verspreid voorkomende krimpnaad in de binnenwanden. Deze zijn niet van constructieve betekenis.
- # Verspreid hol klinkend stucwerk. Stucwerk is een afwerking. Door een onvoldoende hechting kunnen hol klinkende plaatsen voorkomen. Bij werkzaamheden aan wandafwerking/stucwerk rekening houden met herstel.

<p>1.9 Binnenkozijnen Binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk.</p> 	<p>*7 Inspectiewijze Geïnspecteerd wordt op beschadigingen, scheluwheid deuren, scheefstand kozijnen en functioneren van hang- en sluitwerk. Het hang- en sluitwerk, openen en sluiten van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op gebreken gecontroleerd.</p> <p>Specificatie : er zijn opdekdeuren toegepast; dit zijn deuren met aanslagspinningen aan de zijkanten, die zijn afgehangen in paumelles - de binnendeurkozijnen zijn in plaatstaal uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De aanwezige deuren functioneren. <p>Keuringsresultaten:</p> <p># Hang- en sluitwerk los/vast. Nalopen en waar nodig vastzetten, koperskeuze.</p>		
<p>2.0 Trappen Inclusief bekledingen en leuning.</p> 	<p>*7 Inspectiewijze Vaste trappen en leuning worden geïnspecteerd op stabiliteit, veiligheid.</p> <p>Specificatie : vaste trap van de begane grond naar de verdieping - vaste trap van de verdieping naar de zolderverdieping.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekleding op treden en trapbomen aanwezig (verdiepingstrap). - De traptreden zijn van halve maantjes bekleding voorzien (zoldertrap). 		

<p>2.1 Badkamer(s) - sanitair</p> 	<p>*7 Inspectiewijze De badkamer en het sanitair worden geïnspecteerd op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid wordt niet beoordeeld. Apparatuur, waaronder onder andere stoomcabines, bubbelbaden, sauna's et cetera worden niet op werking getest en vallen buiten de scope van de bouwtechnische keuring. Wel wordt beoordeeld of apparatuur en ijzeren delen voorzien zijn van aarding. In sommige gevallen is een aarding niet zichtbaar en kan onzichtbaar zijn weggewerkt. Bij twijfel hierover adviseert de bouwkundige nader onderzoek / metingen door een installateur.</p> <p>Specificatie : de badkamer is op de verdieping gesitueerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op de badkamer bevindt zich een watercloset. - Verhoogde badkamervloer ten behoeve van divers leidingwerk aanwezig. - In de badkamer zijn de metalen delen, voor zover dit zichtbaar is, voorzien van aarding. <p>Keuringsresultaten:</p> <p># ! Kitwerk op de badkamer is verouderd. Kitwerk draagt bij aan de waterdichtheid van de badkamer. Vervangen.</p>	<p>450,00</p>	
<p>2.2 Toilet(ten)</p> 	<p>*7 Inspectiewijze Toilet(ten) en het sanitair worden beoordeeld op functionaliteit. Er wordt beoordeeld of er voldoende ventilatie aanwezig is en of een wasbakje met afvoer en water aanwezig is.</p> <p>Specificatie : een toilet is op de begane grond aanwezig.</p>		

2.3 Keuken(s)

Inclusief vaste keukeninbouwapparatuur.



*7

Inspectiewijze

De keukeninrichting wordt globaal beoordeeld op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid van de keukeninrichting en het inbouwapparatuur wordt niet beoordeeld. Vaste inbouwapparatuur wordt slechts globaal bekeken en niet op werking getest.

Specificatie : de keukenruimte is voorzien van een inbouwkeuken.


- De keukeninrichting met apparatuur zijn smaak onderhevig en vallen inclusief de gegeven waardering buiten de verantwoordelijkheid van de bouwtechnische keuring. De keukeninrichting met inbouwapparatuur geeft geen directe aanleiding om aan het functioneren te twijfelen anders dan eventueel omschreven.

Keuringsresultaten:

- # Lichte gebruikssporen aan het keukenblok aanwezig.
- # Wandtegels klinken plaatselijk hol bij het bekloppen, hetgeen doorgaans wijst op een onvoldoende hechting aan de ondergrond, bijvoorbeeld door een beperkte lijm- of morteltoepassing.

2.4 Begane grond vloer

Inclusief vloerafwerkingen en cementdekvloeren.



N(7)

Inspectiewijze


De begane grond vloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruiphoogte (minimaal 50 centimeter) aanwezig is en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen, vocht/water of andere obstakels. Indien dit niet mogelijk is, wordt zoveel mogelijk geïnspecteerd rondom het toegangsluik(en). Indien op de vloer een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig, wordt deze geïnspecteerd op hechting en breuk. Onder kleden en aanwezig meubilair of apparaten is niet gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking. Losse vloerafwerkingen vallen buiten de scope van de bouwtechnische keuring.



Specificatie : de constructieve opbouw van de vloer is uitgevoerd in beton.

- De onderzijde van de vloer ter plaatse van de woning is voorzien van een isolatie (conform bouwjaar).
- De betonvloer ter plaatse van de aanbouw/berging is vermoedelijk rechtstreeks op het zand gestort. Het is niet inzichtelijk of daarbij een isolatie is toegepast.
- Voor zover visueel en niet-destructief te beoordelen, maakt de vloer een voldoende stabiele indruk.

Keuringsresultaten:

- # Het is niet vast te stellen of de Kwaaitaal verdachte begane grondvloer inderdaad van het merk Kwaaitaal is. Bij inspectie vanuit het kruipluik zijn geen zichtbare betonschade's aangetroffen. Het klimaat in de kruipruimte is voldoende te noemen en geeft op dit moment geen aanleiding om nader specialistisch onderzoek aan te bevelen. Let wel dat bij toename van de luchtvochtigheid betonschade's kunnen optreden.

<p>2.5 Kruipruimte Inclusief bereikbaarheid, ventilatie en grondslag.</p> 	<p>N(6)</p>	<p>Inspectiewijze De kruipruimte wordt indien mogelijk zoveel mogelijk in het geheel geïnspecteerd. Bij onvoldoende kruiphoogte < 50 centimeter en/of belemmerende factoren zoals leidingen, buizen, vocht/water, minimale toegang of andere obstakels wordt de kruipruimte geïnspecteerd rondom het toegangsluik(en). Onder specificatie wordt ook vermeld hoe de kruipruimte is (of niet is) geïnspecteerd.</p> <p>Specificatie : er is een kruipruimte aanwezig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor zover waarneembaar aan gevelroosters en het heersende klimaat in de kruipruimte of rondom het kruipluik, is de ventilatie voldoende. <p>Keuringsresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> # Het klimaat in de kruipruimte is aardvochtig. Dit kan te maken hebben met mindere ventilatie en kou-/warmteverschillen. # De inspectie is uitsluitend uitgevoerd ter plaatse van het kruipluik en niet in de kruipruimte zelf, conform de geldende ARBO-richtlijnen (keurder alleen in de woning). Als gevolg van deze inspectiebeperking konden onderdelen zoals de volledige onderzijde van de begane grond vloer, leidingen, ventilatievoorzieningen en overige bouwdelen niet of niet in voldoende mate worden beoordeeld. Derhalve kan geen volledig oordeel over de kruipruimte worden gegeven. Indien u zekerheid wenst over de niet-geïnspecteerde onderdelen, wordt geadviseerd alsnog een vervolgininspectie te laten uitvoeren. De kosten voor eventuele maatregelen zijn niet begroot. <p>Algemene toelichting: Onder veel begane grond vloeren is een kruipruimte aanwezig, die dient om de vloer te vrijwaren van optrekkend vocht en voldoende te ventileren aan de onderzijde. Zodoende kan schimmel en rotting worden tegengegaan. Zorg dat de ventilatie van de kruipruimte altijd voldoende en open blijft. Dit essentieel voor het behoud van de vloer (voorkoming van zwamvorming en rotting); in elk geval zal dit positief effect hebben op de vochtbalans in de woning. Water / vocht in de kruipruimte is ongewenst, doch niet altijd te vermijden. Het aanleggen van een drainage kan in sommige gevallen uitkomst bieden. Indien er (regelmatig of permanent) water in staat, dient men (met name stalen leidingen van gas en cv) regelmatig te controleren in verband met gevaar op roestvorming. Zorg er voor dat kruipruimtes altijd bereikbaar zijn / blijven.</p>		
<p>2.6 Kelder - souterrain Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen met overige bouwdelen, trappen, koekoek e.d.</p>	<p>n.v.t.</p>			

BOUWDEEL BINNENKLIMAAT	OMSCHRIJVING	D.K.	O.T
<p>2.7 Isolatie</p> 	<p>Inspectiewijze Tijdens de keuring worden geen metingen/onderzoeken betreffende energetische waarden van de woning verricht. Van eventueel zichtbaar geïsoleerde onderdelen wordt melding gemaakt, echter niet gewaardeerd. Dit is echter slechts een grove samenvatting en geeft geen inzicht in energiebesparingen.</p> <p>Specificatie : dakisolatie (conform bouwjaar) - gedeeltelijk dubbel glas - begane grond vloer isolatie (conform bouwjaar).</p> <p>Woningverduurzaming, leningen en subsidies Voor particuliere woningeigenaren zijn er volop mogelijkheden om hun woning energiezuinig en comfortabeler te maken. Heeft u al gedacht aan isolatie, zonnepanelen, zonnecollectoren, een nieuwe HR ketel of wellicht een warmtepomp al dan niet hybride. Het slim omgaan met energie en het zelf opwekken van warmwater en elektriciteit kunnen uw maandlasten fors verlagen en vaak zijn er interessante leningen en subsidies mogelijk. Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden en/of een energiebespaarlening, kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl. Wilt u een persoonlijk advies voor isolatie, verwarmingsmogelijkheden en elektrische besparingen, kijk dan op www.woningschouw.nl.</p> <p>Energielabel : Bij verkoop of verhuur van een woning is het verplicht dat de verkoper of verhuurder een definitief (geregistreerd) energielabel overhandigd. Op de website www.ep-online.nl kunt u opzoeken of er voor deze woning een geregistreerd energielabel aanwezig is.</p> <p>Verduurzamen : Als u wilt verduurzamen, biedt WoningSchouw diverse diensten aan op het gebied van verduurzaming van uw woning of bedrijfspand. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website: www.woningschouw.nl.</p>		
<p>2.8 Internetaansluiting(en)</p> 	<p>Inspectiewijze Geïnspecteerd wordt of er in de woning (meestal meterkast) een internet aansluiting aanwezig is. Er wordt niet beoordeeld of deze werkt, voldoende snelheid en/of bereik heeft met betrekking tot wifi verbindingen. De (indien) aanwezige aansluiting(en) kunnen/worden niet met een waarderingcijfer gewaardeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor zover zichtbaar is er een aansluiting voor internet middels glasvezel aanwezig. De aansluiting is niet getest. 		

2.9 Ventilatie



X

Inspectiewijze

Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Bij de inspectie van de woning inspecteert de bouwkundige of de ventilatie mogelijkheden voldoende aanwezig zijn. Er wordt niet getoetst volgens nu geldend bouwbesluit of NEN 8088. Mechanische ventilatie-units zijn niet getest op juist functioneren. De (indien) aanwezige ventilatiemogelijkheden worden niet met een waarderingscijfer gewaardeerd.

Ventilatie van de ruimtes middels : draaiende delen in kozijnen - roosters in ramen.


Ventilatie middels : ventilatiekanalen.

- Centrale mechanische ventilatie aanwezig.
- In de woning zijn voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig.

Algemene toelichting:


Het doel van het ventileren is het bevorderen van een gezond binnenklimaat in de woning. Door een toenemende kierdichting is goed ventileren van de woning belangrijker geworden. Bedenk wel dat door koken, wassen, baden, planten en dieren en mensen liters vocht naar binnen wordt gebracht wat er ook weer uit moet.

Vochtige lucht is moeilijker te verwarmen dan droge lucht. Het kost u dus meer energie om vochtige lucht te verwarmen dan droge lucht. Behalve de goede bouwkundige ventilatievoorzieningen is ook het gebruikersgedrag een belangrijke factor voor een gezond binnenklimaat, o.a. het goed schoon houden van de ventilatieroosters en eventueel aanwezige filters in mechanische ventilatie units (indien aanwezig) dragen hieraan bij.

BOUWDEEL INSTALLATIES	W	OMSCHRIJVING	D.K.	O.T
<p>3.0 Elektra Inclusief leidingen, bedrading en groepenkast.</p> 	<p>*6</p>	<p>Inspectiewijze De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN 1010, NTA A8025 en/of bouwbesluit. De inspectie beperkt zich tot een visuele beoordeling en registratie van de aanwezige installatie er worden geen metingen gedaan dan wel groepen kasten geopend. De werking van de installatie(s) zoals airco's, pv panelen, elektrische vloerverwarmingen, alarminstallaties worden niet op juiste werking en volgens de geldende voorschriften beoordeeld. Voor de juiste veiligheid en werking van de installatie conform de geldende voorschriften verwijzen wij u naar een installateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In de elektrische installatie zijn voldoende groepen aanwezig. Het aantal groepen meer dan vier is altijd afhankelijk van eigen behoefte en apparatuur. - De verzegeling van de nutskast(en) is aanwezig. - Aarding is voor zover waarneembaar aanwezig. Steekproefsgewijs zijn met de aardingstester enkele randaarde stopcontacten getest op de aanwezigheid van aarding. Indien niet anders vermeld, zijn geen afwijkingen geconstateerd. Aardingsweerstand is niet gemeten. - Pv panelen (zonnepanelen) zijn aanwezig. Panelen zijn niet doorgemeten, omvormers zijn niet getest. Voor de juiste opbrengst, kwaliteit en levensduur verwijzen we u naar een specialist. Zie tevens toelichting. - In de woning is/zijn rookmelders aanwezig. Het is niet gecontroleerd of de rookmelder(s) correct zijn geplaatst en/of correct functioneren. - Aardlekschakelaar(s) zijn in de installatie aanwezig. - Per 4 groepen is er een aardlekschakelaar aanwezig. <p>Keuringsresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> # Verricht zelfwerk aan de elektrische installatie. # ! Een hoofdschakelaar is verplicht bij nieuwe of aangepaste elektrische installaties. In bestaande, ongewijzigde installaties kan deze ontbreken, maar bij uitbreiding of wijziging dient alsnog een hoofdschakelaar te worden aangebracht. # Er zijn meer uitgaande leidingen aanwezig dan er groepen zijn. De kans bestaat dat in de meterkast meer secties op een enkele groep zijn aangesloten. # ? Nader specialistisch onderzoek naar bovengenoemde punten of een onderdeel daarvan wordt aanbevolen. Een installateur kan in relatie tot de huidige normen de installatie onderzoeken en indien nodig aanpassen/verbeteren. <p>Algemene toelichting: PV cellen hebben door het fotovoltaïsche principe het vermogen om uit (zon)licht elektriciteit te genereren. Hoe hoog de elektriciteitsproductie per vierkante meter is, hangt af van het type zonnecel. Belangrijk is dat de bovenzijde schoon en bladvrij wordt gehouden.</p>		

3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening

Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of
luchtkanalen.



*7

Inspectiewijze

De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN 1078 – 3028 / GAVO. De inspectie beperkt zich tot een beoordeling van de aanwezige visueel waarneembare leidingen en registratie van de installatie zoals warmtebron en warmwatervoorziening. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften verwijzen wij u naar een installateur.

Verwarming : middels een centrale verwarmingssysteem.

- **Merk verwarming:** Intergas.
- Het jaartal van de verwarming (2018) is op het typeplaatje afgelezen.
- Gezien de vermeldingen op de stickers wordt er onderhoud aan verwarmingstoestel(len) uitgevoerd.
- De centrale verwarming is voor de warmteafgifte voorzien van radiatoren.
- De cv-ketel is een combi-ketel voor zowel warmwater alsmede verwarmen.

Keuringsresultaten:

- # Voor zover aanwezig is het ondergrondse leidingwerk (kruipruimte) of het leidingwerk achter voorzetwanden en/of achter betimmeringen, muren niet waarneembaar en niet geïnspecteerd.
- # Roestvorming/beschadiging verwerk radiator(en).
Bewerken, koperskeuze.

3.2 Water en gasleidingen

Inclusief bevestiging en kranen.



N(7)

Inspectiewijze

Water en gasleiding: De bouwtechnische keuring is geen veiligheidsonderzoek/keuring betreffende NEN 1078 / GAVO. NEN 1006 /AVWI. Bij de inspectie worden alleen voor zover mogelijk zichtbare leidingen beoordeeld. Meterstanden worden opgenomen om te controleren of er een extreem verbruik is wat mogelijk veroorzaakt kan zijn door een eventuele lekkage. De opgenomen meterstanden zijn niet maatgevend voor het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik. Later aangebrachte verduurzamingsmaatregelen hebben daar invloed op.

Toegepaste water- en gasleidingen:

Waterleidingen zijn uitgevoerd in:	Koper
Gasleidingen zijn uitgevoerd in:	Koper

3.3 Riolering



N(7)

Inspectiewijze

Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate te inspecteren. Alleen zichtleidingen zijn geïnspecteerd. Spoelinrichtingen zijn getest op juist functioneren/verstoppingen door deze door te spoelen. Rioolverloop extern en deels intern is niet of niet volledig inspecteerbaar.

Specificatie : voor zover tijdens de inspectie waarneembaar bestaat het rioolstelsel uit pvc. De inspectie heeft zich beperkt tot de zichtleidingen.

- Bij inspectie en steekproefsgewijs doorspoelen van wastafels en overige sanitaire toestellen zijn, voor zover waarneembaar, geen verstoppingen en / of stankoverlast geconstateerd.
- Voor zover bekend is het riool van de woning aangesloten op het gemeentelijk riool. Visuele bevestiging hiervan was niet mogelijk.


Keuringsresultaten:

- # De riolering in de kruipruimte is onvoldoende gebeugeld waardoor de riolering kan gaan doorhangen. Verbeteren, kosten niet begroot.

BOUWDEEL EXTERIEUR	W	OMSCHRIJVING	D.K.	O.T
<p>3.4 Schoorstenen, doorvoeren en ventilatiekanalen <i>In- en exterieur, inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.</i></p>  	*7	<p>Inspectiewijze <i>Geïnspecteerd wordt vanaf woonlaagniveau (maaiveld) of overige aangrenzende bouwdelen/ladder. Indien dit niet mogelijk is zullen (vanaf posities in de nabijheid van het bouwdeel zoals dakramen(en), dakkapellen, ladder) digitale foto's worden genomen. De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek. Kanalen worden/kunnen niet inwendig worden geïnspecteerd of worden gecontroleerd op verstoppingen, voldoende trek. Arbo maatregelen in relatie tot werkzaamheden aan de schoorstenen werken kosten verhogend.</i></p> <p>Gemetselde schoorsteen van : stookgelegenheid verblijfsruimte. Dakdoorvoer van : cv-ketel - ventilatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De rook- en/of ventilatiekanalen zijn inwendig niet controleerbaar op kwaliteit en vervuilingsgraad. Voor hergebruik wordt geadviseerd deze kanalen door een gespecialiseerd bedrijf te laten controleren. <p>Algemene toelichting: <i>Rookgasafvoerkanalen dienen om op een veilige wijze rookgassen af te voeren. Hierbij is het van belang dat kanalen niet vervuild zijn en zogenaamd gasdicht zijn. Laat rookgasafvoerkanalen derhalve die u in gebruik neemt, vegen en controleren op gasdichtheid door een deskundig bedrijf. Voor meer informatie: www.aspb.nl.</i></p>		

3.5 Schuine daken

Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.



*6

Inspectiewijze

De onderdelen/aansluitingen van dit bouwdeel worden zoveel mogelijk visueel geïnspecteerd. Steekproefsgewijs over de dakvlakken wordt de kwaliteit van de bedekking en aansluitingen/bevestigingen met overige bouwdelen geïnspecteerd door een dakpan op te tillen. Dakpannen kunnen niet worden verwijderd voor een volledige inspectie.

Specificatie : de dakbedekking ter plaatse van de woning is uitgevoerd met betonpannen - de dakbedekking ter plaatse van de aanbouw is uitgevoerd in een bitumen bedekking.

- De betengeling (stoflatten), panlatten en dakpannen zijn steekproefsgewijs geïnspecteerd door middel van het opschuiven van enkele dakpannen ter plaatse van geselecteerde inspectiepunten. De beoordeling is gebaseerd op een steekproefsgewijze inspectie en kan niet worden beschouwd als een volledige of algehele inspectie.

Keuringsresultaten:

- # De dakafwerking ter plaatse van en onder de zonnepanelen is niet inspecteerbaar.
- # Op de dakpannen is mos- en/of algengroei waargenomen. Dit duidt op een verhoogde vochtbelasting en kan op termijn de conditie van de dakbedekking nadelig beïnvloeden. Verwijdering wordt aanbevolen, waarbij tevens de staat van de dakpannen dient te worden gecontroleerd en indien nodig hersteld of vervangen.
- # Het oppervlak van de betonpannen is verweerd en ruw, hetgeen duidt op veroudering van de toplaag. De dakbedekking is op dit moment nog functioneel, waarbij rekening dient te worden gehouden met een afnemende resterende levensduur. Het reinigen en aanbrengen van een topcoating zal de levensduur aanzienlijk verlengen. Kosten niet begroot.

3.6 Platte daken

Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.



*6



Inspectiewijze






Dakbedekking en dakranden worden indien mogelijk (bereikbaarheid) geïnspecteerd op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwerking, begroeiing). Plafondafwerkingen, drainagetegels, vlonders en dergelijke kunnen de inspectie belemmeren. Het bouwkundige bureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lekkages na de inspectie.




Specificatie : de dakbedekking is uitgevoerd in een bitumen weefsel.



Keuringsresultaten:

- # De dakbedekking nadert het einde van haar levensduur bereikt. Vervanging op termijn wordt geadviseerd om vervolgschade en/of lekkages te voorkomen. Bij vervanging kan blijken dat het onderliggende dakbeschot schade heeft opgelopen; de kosten hiervan kunnen pas tijdens de werkzaamheden worden vastgesteld.
- # Loodwerk in te lange lengtes verwerkt, ten tijde van de opname voldoende functioneel.


<p>3.7 Goten <i>Inclusief bevestiging en gootbeugels.</i></p>    	<p>*6</p>	<p>Inspectiewijze <i>Goten en bevestiging worden indien mogelijk (bereikbaarheid) geïnspecteerd op de staat van onderhoud (leeftijd, lekkages, bevuilding) en aansluitingen met overige bouwdelen. Kil- en verholten gootjes zijn slechts zeer beperkt te inspecteren.</i></p> <p>Specificatie : bakgoten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De goten zijn uitgevoerd in een zinken plaatmateriaal. - De goten zijn in metalen beugels aangebracht. <p>Keuringsresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> # De goten zijn vervuild. Reinigen, regulier terugkerend. # De goten naderen gezien de kwaliteit van het zink, het einde van de technische levensduur. Vervanging op termijn wordt geadviseerd. 		<p>1.850,00</p>
<p>3.8 Hemelwaterafvoeren <i>Inclusief bevestiging.</i></p> 	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze <i>Dit bouwdeel wordt geïnspecteerd op bevestigingen, lekkages, verstoppingen en levensduur. Ondergronds zijn de aansluitingen op rioleringen of putten visueel niet inspecteerbaar.</i></p> <p>Specificatie : pvc hemelwaterafvoeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijk met de burens. <p>Keuringsresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> # De geconstateerde lichte verwerking van de pvc hemelwaterafvoeren door zonlicht en weersinvloeden, is een normaal verouderingsverschijnsel en heeft op dit moment geen directe gevolgen voor de functionaliteit. 		
<p>3.9 Gootontimmeringen <i>Inclusief gootbodem, overstekken en aansluitingen.</i></p>	<p>n.v.t.</p>			





<p>4.0 Gevelbekleding</p>  	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen, ventilatie en buitenschilderwerk.</p> <p>Specificatie : de gevelbekleding bestaat uit een kunststof materiaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gevelbekledingen maken onderdeel uit van de buitenkozijnen. 		
<p>4.1 Dakoverstekken - boeiboorden</p> 	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen, ventilatie (in geval van bekleding) en buitenschilderwerk.</p> <p>Specificatie : betreft boeiboorden van platte dak(en) - de overstekken zijn uitgevoerd in hout.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij voorbereidende schilderwerkzaamheden (krabben en schuren) kunnen eventueel aanwezige verborgen aantastingen alsnog naar voren komen. - De beoordeling van het verfwerk is opgenomen in rubriek 4.7. 		
<p>4.2 Gevels - voegwerk</p>  	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze Buitengevels worden geïnspecteerd op opbouw, gevelkwaliteit, voegwerk, stabiliteit, scheurvormingen/verzakkingen, negatieve vochtinvloeden en overige aansluitingen met bouwdelen. Eventuele isolaties kunnen niet worden beoordeeld.</p> <p>Specificatie gevel : de opbouw van de buitengevels is uitgevoerd in spouw metselwerk.</p> <p>Specificatie voegwerk : de buitengevels zijn voorzien van een platvolle voeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelet op het bouwjaar is het aannemelijk dat de buitengevels niet voorzien zijn van een isolatie. <p>Keuringsresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> # Spanningsscheuren in buitengevels, deze worden meestal veroorzaakt door thermische lengteveranderingen en hebben niet zozeer een invloed op het constructieve geheel. # In het verleden zijn diverse inboetwerkzaamheden uitgevoerd. # De gevels zijn verspreid vervuild door weers- en omgevingsinvloeden. Reinigen bij gelegenheid. # Het voegwerk van de raamdorpelstenen is verspreid uitgesleten/uitgespoeld. Herstellen. 	<p>350,00</p>	

<p>4.3 Buitenkozijnen Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende delen en beglazing. Exclusief inbraakpreventie.</p> 	<p>*7</p>	<p>Inspectiewijze De bouwtechnische keuring is géén onderzoek betreffende inbraakpreventie, Politiekeurmerk Veilig Wonen. Buitenkozijnen worden geïnspecteerd op houtrotaantastingen, functioneren draaiende delen, kritieke detailleringen (zoals opgestopte/geplamuurde delen), buiten- en binnenschilderwerk. Het lokaliseren van lekkende dubbele beglazingen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden/lichtinval. Bij de keuring is derhalve lekkende beglazing niet altijd voor de bouwkundige waarneembaar.</p> <p>Specificatie kozijnen : hout. Specificatie glas : dubbelglas - enkele beglazing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De omtrekspeling van de draaiende delen is over het algemeen genomen goed. - De zonwering valt buiten de scope van de bouwtechnische keuring. - Het hang- en sluitwerk is steekproefsgewijs gecontroleerd en functioneert over het algemeen naar behoren. Er is niet onderzocht of het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen; dit is afhankelijk van het gewenste beveiligingsniveau. - De beoordeling van het verfwerk is opgenomen in rubriek 4.7. <p>Keuringsresultaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> # De toegepaste dubbele beglazing is plaatselijk verouderd. # ! Verspreid zijn delen van de buitenkozijnen gerepareerd of opgestopt. Op termijn dient rekening te worden gehouden met (deel)vervanging of aanvullend herstel. De daadwerkelijke omvang hiervan kan pas tijdens de werkzaamheden worden vastgesteld. # De glasafdichting bestaat uit verouderd en uitgehard kitwerk, waarbij plaatselijk openstaande aansluitingen zijn waargenomen. Het wordt aanbevolen om de beglazingskit, waar nodig, te vervangen tijdens schilderwerkzaamheden. # Enkele ruiten zijn door middel van een folie beplakt. 		
<p>4.4 Aanbouw(en) Inclusief dakbedekking en aansluitingen met overige bouwdelen.</p>  	<p>X</p>	<p>Inspectiewijze Een aanbouw is een bouwwerk wat met een gevel of constructie vast staat aan de woning, anders dan een serre/erker of luifel/carport. Opmerkingen/keuringsresultaten van de diverse bouwdelen intern en extern zijn bij de diverse rubriekdelen vermeld. In deze rubriek is alleen indien aanwezig vermeld wat de functie van de aanbouw is. Omdat de aanbouw niet meer specifiek wordt beoordeeld, zal deze rubriek niet met een waarderingscijfer worden gewaardeerd.</p> <p>De aanbouw bestaat uit een : berging.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De diverse bouwdelen zijn bij de overige rubrieken behandeld. 		
<p>4.5 Erker - serre Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.</p>	<p>n.v.t.</p>			

<p>4.6 Luifel - carport Inclusief aansluitingen met overige bouwdelen.</p>	<p>n.v.t.</p>			
<p>4.7 Schilderwerken Buiten- en binnenschilderwerk buitenkozijnen, buitenschilderwerk overige bouwdelen.</p> 	<p>*6</p>	<p>Inspectiewijze De inspectie van het binnen- en buitenschilderwerk is een momentopname. Geïnspecteerd wordt of beglazingsaansluitingen, liggende delen en detailleringen onderhoud behoeven. Verkleuring/verkrijting geven aan dat regulier onderhoud noodzakelijk is. Hechtingsproeven, laagdikte meting vallen buiten de scope van de bouwtechnische keuring. Let op dat bij uit te voeren schilderwerk verborgen aantastingen zich bij krabben en schuren kunnen openbaren. Bij de inspectie wordt geen destructieve beoordeling gedaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaarlijks onderhouden van het buitenschilderwerk is een behoud voor het buitenschilderwerk waardoor de algemene schildercyclus behoorlijk opgerekt kan worden. - Buitenschilderwerk is beperkt van toepassing door de aanwezigheid van onderhoudsarme kunststof bekledingen. <p>Keuringsresultaten:</p> <p># De kwaliteit van het buitenschilderwerk is vanwege schraal- en dofheid afnemend. Behandelen is aan te bevelen.</p> <p># Het schilderwerk is plaatselijk vervuild. Reinigen. Materiaalkostenaandeel bij zelfwerk naar schatting €450,-. Uitbestedingskosten naar schatting €4500,-.</p>	<p>450,00</p>	
<p>4.8 Pleister- en gevelsauswerk</p>	<p>n.v.t.</p>			
<p>4.9 Fundering - stabiliteit</p> 	<p>N(7)</p>	<p>Inspectiewijze Geïnspecteerd wordt voor zover zichtbaar op scheurvormingen, verzakkingen en stabiliteit in relatie tot opgaande muurwerken. Aan de hand van eventuele scheurvorming en verzakkingspatronen is redelijkerwijs vast te stellen of de fundering al dan niet stabiel is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funderingen zijn niet altijd zichtbaar. Voor zover te controleren is deze woning gefundeerd op staal (vaste grond). - Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die er toe leiden dat aan de stabiliteit van de fundering(en) in huidige gebruik getwijfeld dient te worden. <p>Keuringsresultaten:</p> <p># Door de droogte van de laatste jaren, daalt het grondwaterpeil waardoor inklinking van de bodem kan ontstaan. Bij een bouwtechnische keuring is niet te constateren of bodemdaling/inklinking voor gekeurd object van toepassing is en kan hierover ook geen oordeel worden gegeven.</p>		

5.0 Bijgebouw(en)	n.v.t.			
--------------------------	--------	--	--	--



2049	Perceelnummer	Kadstrale gemeente:	Coevorden	Deze kaart is noordgericht. Aan deze kaart kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. Adresgegevens zijn niet afkomstig van het Kadaster maar automatisch gekoppeld. Kadastrale gegevens worden door het Kadaster beschikbaar gesteld onder de "Geo Gedeeld licentie". De dienst voor het Kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. Dit document is gegenereerd op 27-05-2026 om 13:37.
108	Huisnummer	Gemeentecode:	CVD00	
	Vastgestelde kadastrale grens	Sectie:	G	
	Voorlopige kadastrale grens	Perceelnummer:	2049	
	Administratieve kadastrale grens	Perceelgrootte (m2):	175	
	Bebouwing			